


## --18. Balkje links

Geschreven door Martin Struijs

woensdag, 01 oktober 2008 00:00 - Laatst aangepast zaterdag, 08 november 2008 20:04

---

Als je de foto hieronder kijkt dan lijkt het allemaal wel mee te vallen. Een klein scheurtje in de bodem, toch, meer niet? Nou dit is dus weer een voorbeeld van het topje van een ijsberg. Bij verder kijken (dat kijken doe ik met een haakse slijper.....) bleek dat er meer aan de hand was. Het balkje wat een bout bevat waarmee de body op het chassis zit was vanbinnen slecht. Even loskrabben van de roest, kijken of de roest eraf gebikt kon worden, euh....., gaatje....., nog groter gat, oftewel weer veel laswerk.



Hieronder zie je dan het resultaat, het rotte deel is eruit geslepen en dient als voorbeeld voor de nieuwe balk. Want ik heb natuurlijk gekeken of dit deel van het balkje los te koop was, nee dus. Dit balkje maakt deel uit van de bodemplaat, maar die was niet zo slecht dat ik deze hele bodemplaat moet vervangen. Dan wordt het met wat buigen in de bankschoef en gebruik van de bout uit het orginele (rotte) deel een nieuwe balk gemaakt.

Om te voorkomen dat straks na het lassen zou blijken dat de body niet meer op het chassis zou passen heb ik van een stuk hout en aluminiumprofiel een mal gemaakt. Gelukkig maar, want later zou blijken dat de andere kant ook geheel verrot was.



## --18. Balkje links

Geschreven door Martin Struijs

woensdag, 01 oktober 2008 00:00 - Laatst aangepast zaterdag, 08 november 2008 20:04

---

