

## ---7. Achterspatbord links

Geschreven door Martin Struijs

donderdag, 25 september 2008 21:24 - Laatst aangepast donderdag, 25 september 2008 21:37

---

Het laatste deel "gesloopt" van het linkerspatbord, best wel drastisch aan het werk geweest.

Het linkerspatbord was vrij slecht, ik had het jaren geleden al eens gedeeltelijk gerepareerd bij de spatbordverbreding. Op zich was dat wel aardig gelukt, maar door het lassen toendertijd (was ik nog niet zo ervaren mee) was er toch een soort "golvend plaatwerk" overgebleven. Door de warmte die bij het lassen was vrijgekomen was het vlakke plaatwerk toen gaan werken.

Enkele jaren geleden al een linker spatbord, origineel Suzuki overgenomen Ga weer via Marktplaats.nL. ), samen met een binnenscherm. Ook kreeg ik er de metalen randen voor de spatbordverbreeders bij, alleen zag ik later dat deze voor een SJ413 zijn, dus moest ik voor de Samurai toch nog andere bestellen.

Linkervoorscherm duurt waarschijnlijk dus zes weken voordat het binnen is bij de Vari, moet nog even uit Japan komen. Ik ben hierin dus erg eigenwijs (met meer dingen ook eigenlijk. ), ik gebruik nu graag voor deze auto de originele onderdelen. In het verleden vaak imitatie gebruikt maar dat past toch minder en ook de dikte/kwaliteit van het metaal is vaak anders. Omdat het voorspatbord zolang duurt voordat het binnen is toch ook gelijk maar het rechterachterspatbord besteld. Alle andere delen zoals de metalen spatbordranden inmiddels wel binnen gehad. Dus ontbreken er nog alleen nog het voorspatbord en achterscherm.

Met de bodem er nog steeds uit en het binnenscherm verwijderd aan de linkerachterkant blijft er zeer weinig over van de achterkant. Best wel goed opletten of er niets scheef gaat zitten, want zoals je op de foto ziet is er nog alleen maar een klein metalen randje over aan de linkerkant.




Dus voor de zekerheid nog even een extra versteviging gemaakt, die vastgebout op de originele plaats waar de rolbeugel normaal zit. Na het monteren van deze versteviging kon het achterscherm eraf geslepen worden. Voorzichtig te werk gegaan, het L-profiel wat overblijft is ook erg dun, dus om vervorming te voorkomen alles heel rustig en voorzichtig afgeslepen.

## ---7. Achterspatbord links

Geschreven door Martin Struijs

donderdag, 25 september 2008 21:24 - Laatst aangepast donderdag, 25 september 2008 21:37

---



adige trouwopgeendeta, nevalkes enatvrekemaar nietdefaaltstion

oijenlepevredeneinghijcollegatitvabe,haabeskoekedEzal

uugthep,5ike,Di,shap,41,51h,gs,ig,th,pl,be,th,4,s,uit,1,6,pe,de,ig,un

ug,wa,de,sp,ing,ie,ke,de,be,sp,ink,4,9,ke,de,hu,te,ga,de,te,op,ge,ga,art